

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Örnköldsvik 7:6,
Adress: Folkparksgatan 5, Örnköldsvik
Byggnad: Folkparksgatan 5


Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Ombesikt senast	Nästa besiktning
LA01	Lägenheter	G	2025-09-09		2028-09-09

Kontrollant: Nils-Gunnar Näslund
Behörighet: Riks K, 2751, Kiwa Sverige AB
Företag: NG Energiteknik AB
Adress: Tvärlandsböle 360
Ort: 895 92 Bredbyn

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt

 **ENERGITEKNIK**


Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.